


## P3100T10

### Rail de montage



| Référence         | Finition | ↕<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/m  | 📦 | Unité |
|-------------------|----------|---------|---------|------------|---------|-------|---|-------|
| <b>P3100T10</b>   | ZP       | 21      | 41      | 2          | 6000    | 1,531 | 6 | M     |
| <b>P3100TH10</b>  | HG       | 21      | 41      | 2          | 6000    | 1,531 | 6 | M     |
| <b>P3100T10X2</b> | ZP       | 21      | 41      | 2          | 3000    | 1,531 | 2 | M     |
| <b>P3100T10X3</b> | ZP       | 21      | 41      | 2          | 3000    | 1,408 | 3 | M     |

#### Abbréviation:

- PO = Non Traité
- ZP = Galvanisé
- HG = Galvanisé à Chaud

#### Légende de la finition

- ZP = Zingué électrolytique
- HG = Galvanisé à chaud