


# KLM125X

## Pièce en croix pour KLM125



### A fixer avec:



Boulon à collet  
(DIN 603)  
RBK

Ecoux elargi (DIN  
6923)  
RM

Rayon: 600 mm

Exec. Std.

Sendzimir

Mat. Opt.

Mat. Opt. PE

Revêtement en poudre

| HD | Référence            | ↑<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/stk | 📦 | Magasin | Unité |
|----|----------------------|---------|---------|------------|---------|--------|---|---------|-------|
| -  | <b>KLM125X150</b>    | 125     | 158     |            |         | 13,854 | 1 |         | STK   |
| -  | <b>KLM125X200</b>    | 125     | 208     |            |         | 14,385 | 1 |         | STK   |
| -  | <b>KLM125X300</b>    | 125     | 308     |            |         | 15,838 | 1 |         | STK   |
| -  | <b>KLM125X400</b>    | 125     | 408     |            |         | 16,509 | 1 |         | STK   |
| -  | <b>KLM125X450</b>    | 125     | 458     |            |         | 17,354 | 1 |         | STK   |
| -  | <b>KLM125X500</b>    | 125     | 508     |            |         | 17,923 | 1 |         | STK   |
| -  | <b>KLM125X600</b>    | 125     | 608     |            |         | 22,957 | 1 |         | STK   |
| -  | <b>KLM125X750</b>    | 125     | 758     |            |         | 24,858 | 1 |         | STK   |
| -  | <b>KLM125X800</b>    | 125     | 808     |            |         | 25,492 | 1 |         | STK   |
| -  | <b>KLM125X900</b>    | 125     | 908     |            |         | 27,420 | 1 |         | STK   |
| -  | <b>KLM125X1000</b>   | 125     | 1008    |            |         | 28,764 | 1 |         | STK   |
| -  | <b>ZMKLM125X150</b>  | 125     | 158     |            |         | 13,854 | 1 |         | STK   |
| -  | <b>ZMKLM125X200</b>  | 125     | 208     |            |         | 14,385 | 1 |         | STK   |
| -  | <b>ZMKLM125X300</b>  | 125     | 308     |            |         | 15,447 | 1 |         | STK   |
| -  | <b>ZMKLM125X400</b>  | 125     | 408     |            |         | 16,509 | 1 |         | STK   |
| -  | <b>ZMKLM125X450</b>  | 125     | 458     |            |         | 17,354 | 1 |         | STK   |
| -  | <b>ZMKLM125X500</b>  | 125     | 508     |            |         | 17,923 | 1 |         | STK   |
| -  | <b>ZMKLM125X600</b>  | 125     | 608     |            |         | 22,957 | 1 |         | STK   |
| -  | <b>ZMKLM125X750</b>  | 125     | 758     |            |         | 24,858 | 1 |         | STK   |
| -  | <b>ZMKLM125X800</b>  | 125     | 808     |            |         | 25,492 | 1 |         | STK   |
| -  | <b>ZMKLM125X900</b>  | 125     | 908     |            |         | 27,420 | 1 |         | STK   |
| -  | <b>ZMKLM125X1000</b> | 125     | 1008    |            |         | 28,764 | 1 |         | STK   |

Nombre minimal des boulons et des écrous: 16 pièces. Pièce en croix d'une largeur de 900 et plus doivent être assemblées sur place car elles sont trop grandes pour être expédiées. C'est pourquoi ils sont fournis avec des boulons et des écrous (M6) pour l'assemblage de la pièce en croix.