


# KLZX

## Pièce en croix pour KLZ



Rayon: 600 mm

Exec. Std.

Sendzimir

	200	300	400	500	600
A	1962	2062	2162	2262	2362

### A fixer avec:



Ecrou elargi (DIN 6923)  
RM

Boulon à collet (DIN 603)  
RBK

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔↔ mm	kg/stk	📦	Magasin	Unité
-	<b>KLZX150</b>	150	150			18,096	1		STK
-	<b>KLZX200</b>	150	208			18,006	1		STK
-	<b>KLZX300</b>	150	308			19,269	1		STK
-	<b>KLZX400</b>	150	408			20,406	1		STK
-	<b>KLZX500</b>	150	508			21,544	1		STK
-	<b>KLZX600</b>	150	608			24,771	1		STK
-	<b>KLZX800</b>	150	800			27,307	1		STK
-	<b>KLZX1000</b>	150	1000			30,579	1		STK
-	<b>ZMKLZX150</b>		150			18,096	1		STK
-	<b>ZMKLZX200</b>	150	208			18,006	1		STK
-	<b>ZMKLZX300</b>	150	308			19,269	1		STK
-	<b>ZMKLZX400</b>	150	408			20,406	1		STK
-	<b>ZMKLZX500</b>	150	508			21,544	1		STK
-	<b>ZMKLZX600</b>	150	608			24,771	1		STK
-	<b>ZMKLZX800</b>		800			27,307	1		STK
-	<b>ZMKLZX1000</b>		1000			30,579	1		STK
-	<b>PEKLZX150</b>	150	150			18,096	1		STK
-	<b>PEKLZX800</b>	150	800			27,307	1		STK
-	<b>PEKLZX1000</b>	150	1000			30,579	1		STK

Nombre minimal des boulons et des écrous: 16 pièces. Pièce en croix d'une largeur de 900 et plus doivent être assemblées sur place car elles sont trop grandes pour être expédiées. C'est pourquoi ils sont fournis avec des boulons et des écrous (M6) pour l'assemblage de la pièce en croix.